

平成26年度 町内会土木事業要望書

要望 順位	工 種 (要望の内容) ○をつけてください	概 要 (延長・幅員・数量等)	要 望 理 由	担当課
1	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L=100m W=5m	野寺町宝殿イノアック南側道路 道路の一部が舗装されていない	土・維・改・安 その他() 判定
2	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L= W= 1箇所	野寺町外畑10番地先 交差点の視界が悪く、事故が多発	土・維・改・安 その他() 判定
3	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L= W= 1箇所	本證寺前・野寺74番地北東T字路 見通しがきかず危険	土・維・改・安 その他() 判定
4	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他(40km速度制限)	L=500m W=6m	野寺町内県道路294号 通学道路及び本證寺見学の横断者が 多く又見通しが悪く危険	土・維・改・安 その他() 判定
5	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他(歩道設置)	L=800m W=4.5m	野寺町野寺2～小川町水道交差点まで トラック等車両通行が多く又南桜井駅開設 に伴い歩行者が増え事故の危険性あり	土・維・改・安 その他() 判定
6	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他(スミキリ)	L= W= 1箇所	野寺町宝殿地区 見通しの悪い三差路のスミキリ拡幅	土・維・改・安 その他() 判定
7	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他(泥溜柵設置)	L= W= 1箇所	野寺町宝殿25付近 降雨時畑からの土砂の流失防止の為 どろ溜りの側溝設置	土・維・改・安 その他() 判定
8	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他(泥溜柵設置)	L= W= 2箇所	野寺町宝殿36付近 降雨時畑からの土砂の流失防止の為 どろ溜りの側溝設置	土・維・改・安 その他() 判定
9	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他(泥溜柵設置)	L= W=		土・維・改・安 その他() 判定
10	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L= W=		土・維・改・安 その他() 判定
11	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L= W=		土・維・改・安 その他() 判定
12	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L= W=		土・維・改・安 その他() 判定
13	道路側溝・舗装・ガードレール等 甲蓋・カーブミラー・排水路改良 照明灯・その他()	L= W=		土・維・改・安 その他() 判定

位置図には要望順位の番号記入と要望箇所の着色(赤)をお願いします。
 なお、防犯目的の照明(防犯灯)については、市民安全課へ直接申請して下さい。
 * 土は土木課、維は維持管理課、改は土地改良課、安は市民安全課

